


Рекомендуемая схема подключения УПКБ-МЗ к УЭПС-5К и УЭПС-7К

X1 – самозажимная
клеммная колодка.




Подключение УЭПС-5К (-7К) (вид сзади)




Ответная часть для
разъема X2 - штекер RJ-45.
Вид спереди.


УЭПС-5К (-7К)



Кабель УТР 1×4×(7×0.20)
(«витая пара»)



Вариант подключения УПКБ-МЗ с одним головными датчиками на 4 группы по 4 АКБ 12 В



Настройки контроллера МАК-4

Группа 1 МСД:МКП 0:1

Группа 2 МСД:МКП 0:5

Группа 3 МСД:МКП 1:1

Группа 4 МСД:МКП 1:5